

駆動系をリフレッシュし、納入時の送り軸の状態を取り戻す！

ボールねじ 交換パッケージ

こんな症状に心当たりはありませんか？



チェックリスト

- ☐ 送り軸の動作時、**異音や振動** が出る
- ☐ 以前に比べて、**加工精度が悪く** なってきた
- ☐ 加工面に**ビビリ、スジ** が出る




潤滑不足や
異物侵入により、
深刻なダメージを
受けている場合も

▶▶ ボールねじは、長期稼働によって摩耗が進行します。

ひとつでもチェックがついた場合は、

ボールねじ交換パッケージ をご検討ください！

2軸セット・3軸セットをご用意しております。
対象機種や価格については、下記よりお問い合わせ下さい。



Makino Machine
Care Package

マキノマシンケアパッケージ

ご加入機なら
特別価格

注意事項

- 単軸での交換は
本パッケージの対象外です。
- 本商品は、上記全ての症状を保証するものではありません。事前の状態確認も承りますので、お気軽にご相談ください。(費用別途)

株式会社 牧野技術サービス

<https://www.makino-mts.co.jp/>

マキノ ボールねじ交換



お問い合わせフォーム

<https://www.makino-mts.co.jp/contact/other-product-contact>



MTS-SRV-022(2405)