


# 送り軸カバー用ワイパ交換


特別価格

隙間から浸入したクーラントは、ボールネジやリニアガイドの錆の要因となります。  
また、機外へのクーラント漏れにも繋がってしまいます。

ワイパが損傷  
していませんか？



安心して機械をご使用して頂く上でも、ワイパ交換をお勧めします！



お申込・お問合せ・御見積依頼は、IoT Centerへお気軽にご連絡ください。

