

EROWA 製

ITSチャックリペアプラン

EROWA製ITSチャックリペアプランとは？

EROWA製ITSチャック内部の消耗品一式交換、補修及び調整作業等を牧野技術サービスにお任せください。定期的にメンテナンスを実施することで、チャック摩耗による突然の機械停止・障害を防ぎます。


チャックリペアを実施しないことによるデメリット

ITSチャックを長年使用するとチャック内部のグリス切れ、汚れ混入により内部稼働部品の摩耗が進みます。

4～5年に1回はリペア・グリス給脂を行う必要があります。



- ▶ 突然のアンクランプ不能による機械完全停止
- ▶ ATC動作時にホルダアンクランプできず、ATCアームやC軸が損傷。
- ▶ ホルダクランプ力低下により電極クランプにガタ発生。加工精度不良に。



Makino Machine
Care Package


マキノマシンケアパッケージ

ご加入機なら
特別価格

作業内容

- ▶ チャックリペア（消耗品一式交換含む）
- ▶ グリースアップ
- ▶ C軸振れ・倒れ精度調整
- ▶ ATC交換位置調整
- ▶ ATC動作確認

【消耗品一式】



価格

¥120,000

※マキノマシンケアパッケージご加入機なら¥115,000

対象

形彫放電加工機 EROWA 製 ITS チャック

※細穴加工仕様、パレットマガジン仕様は対象外

株式会社 牧野技術サービス

<https://www.makino-mts.co.jp/>

マキノ チャックリペア



お問い合わせフォーム

<https://www.makino-mts.co.jp/contact/other-product-contact>

